



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ СТЕЛЛАЖ ДЛЯ СУШКИ ПОСУДЫ

НСДСТ

ООО «Промтехоснащение»	
Сер. номер	<input type="text"/>
Дата производства:	
<input type="text"/>	

1. ПОРЯДОК СБОРКИ

- 1.1 В стойки стеллажа (2) вкрутить регулировочные винты (6).
- 1.2 Винтами (5) прикрутить полки стеллажа (1) к стойкам (2).
Верхняя и нижняя полки крепятся на 16 винтов, оставшиеся полки крепятся 8 винтами на желаемой высоте.
- 1.3 Произвести регулировку стеллажа по горизонтали регулировочными винтами (6).
- 1.4 Установить посудосушители (3) и поддон (4).

2. СХЕМА СБОРКИ




Рис. 1

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Номер позиции	Наименование детали	Кол-во деталей на изделие
1	Полки стеллажа	5 шт.
2	Стойки стеллажа	4 шт.
3	Посудосушитель	4 шт.
4	Поддон	1 шт.
5	Винт М5х16	56 шт.
6	Регулировочный винт М10х30	4 шт.
7	Инструкция по сборке	4 шт.